

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проверки исполнения гарантийных обязательств при эксплуатации объектов, находящихся в гарантийном периоде, по государственным (муниципальным) контрактам, исполненным за 2021-2023 годы»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Нижнекамского района на 2024 год, проведена проверка отдельных вопросов обоснованности начисления заработной платы в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Нижнекамского муниципального района.

Ответственные исполнители – заместитель председателя Патрушева Н.В., аудитор Исраилова М.Р.

Установлены нарушения:

- **Нарушения единых требований к бухгалтерскому учету**, а именно нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, выразившееся в отсутствие актов приемки выполненных работ по строительству и капитальному ремонту учреждений (в Гимназии Адымнар, СОШ №7). Акты приемки запрошены учреждениями у подрядчика в ходе проверки.

- Нарушения при осуществлении государственных закупок

В ходе выездной проверки в образовательном учреждении, при визуальном осмотре установлены несоответствия между фактически исполненными работами по вытяжной вентиляции и исполнительной документацией по капитальному ремонту.

- **Прочие нарушения и недостатки на объектах бюджетных учреждений, находящихся в гарантийном периоде**, по контрактам, исполненным за 2021-2023 Г., в том числе:

- *протечка кровли (в 2-х учреждениях имеются следы течи: в виде ржавого налета)*

- *несоответствие лестничных ограждений требованиям безопасности (В ходе выездной проверки при визуальном осмотре установлены несоответствия установленных в образовательном учреждении лестничных ограждений нормам Стандартов - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (в ред. 2012г.), ГОСТа 25772-2021 «Межгосударственный стандарт. Ограждения металлические лестниц, балконов, крыши, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия», СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а также требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного Федеральным законом от 30.12.2009 года №384-ФЗ);*

- *недостатки окрашенных поверхностей помещений (поверхности стен в помещениях столовой, а также в зданиях образовательных учреждений, покрашенные краской, истерлись, а также имеют обширные пятна и разводы, которые возникли, согласно пояснениям учреждений, при контакте с водой при мытье. Кроме того, в одном из учреждений краска на стене возле раковин,*

расположенных перед входом в столовую, вздулась, пузырится и отслаивается);

*- **недостатки напольных и иных поверхностей** (в помещениях столовой (моечная и помещение для приготовления пищи) направление уклонов пола не обеспечивает отвод воды к отверстию трапа (устройства для приема и отвода в канализационную сеть сточных вод с полов помещений). А также наличие выступов напольной поверхности в помещениях столовой является небезопасным для работников и посетителей столовой);*

*- **недостатки наружных лестничных маршей** (ступени наружных лестниц у запасного входа в здание, выполненных из брусчатки, расположены неравномерно, волнами. Проступи имеют угол наклона по направлению к нижней ступени. Кроме того, уровень края ступени расположен выше основания ступени, что нарушает требования безопасности для пользователей)*

Контрольно-счетной палатой Нижнекамского района направлены информационные письма руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан для принятия соответствующих мер по устранению нарушений действующего законодательства и привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки направлены в прокуратуру города Нижнекамска.